

事故再発防止措置計画届出書

令和 年 月 日

長岡市長 様

住 所 長岡市幸町 2 丁目 1 番 1 号  
 氏 名 長岡現代工業株式会社 印  
 代表取締役 長岡太郎  
 ( 電話 3 5 - )

下水道法第 1 2 条の 9 の規定により届け出た事故の結果を踏まえ、事故の再発防止のための計画を届け出ます。

事業場の名称	長岡現代工業株式会社 長岡中央工場			
事業場の所在地	長岡市寿 3 丁目 4 番 3 号			
水質管理責任者	氏 名	長岡一郎	国家資格	ⓧ ( 水質 4 種 ) ・ 無
	電 話	## - ### #	F A X	* * - * * * *
事故発生原因	老朽化により、工場東側の燃料タンク配管に亀裂が生じた。 毎週水曜日の点検を基本にしているが、昨年春の人事異動で危険物取扱者が交替した際の引継ぎが不十分であったため、亀裂部位については全く点検が行われていなかった。 在庫量が少なければ亀裂部位の圧力は低い、5月7日(木)に満タンまで給油したため、そこに亀裂が生じたものである。			
事故発生防止のための計画内容	毎週水曜日の点検を徹底するとともに、より細かなチェックリストを作成し活用する。 今回の亀裂か所及び配管の接合部分の下にバットを置き、万一重油が漏れた場合にも下水への流入を防止する。 吸着マットの在庫量を増やす。 重油タンク異常時の警報装置を設置する。(詳細は別紙図面参照。工期は2か月程度。) 緊急時に備えた訓練を年4回実施し、事務職・パートを含む全従業員が本件やその他の事故に対応できるよう準備する。			
措置完了予定日	令和 ** 年 7 月 2 0 日 ( 月曜日 )			
備 考	計画の については、既に完了している。また、 は6月1日に一度実施している。			

下欄は、受理後に使用するものである。

土 木 部 下 水 道 管 理 課				支 所 課		
課 長	センター長	係 長	係	課 長	係 長	係