

令和7年度 第2回

長岡市文化財保護審議会 次第

日時：令和8年3月4日（水）午後1時30分～3時30分

会場：さいわいプラザ3階 中央公民館3A教室

1 開 会

2 挨拶

3 協議題等

- (1) 大雪による文化財被害状況について
- (2) 長岡市文化財保存活用地域計画について

4 その他

5 見 学 科学博物館企画展「長岡藩主牧野家ゆかりのおひなさま展」
(1階企画展示室)

【配布資料】

- ・資料1 市指定文化財「与板城大手門」の大雪被害状況について
- ・資料2 市指定文化財「中永の大ケヤキ」の大雪被害状況について
- ・資料3 長岡市文化財保存活用地域計画（案）

市指定文化財「与板城大手門」の被害状況について

1 文化財の概要

種別：有形文化（建造物）

所在場所：長岡市与板町

指定年月日：昭和 47 年 10 月 14 日

所有者：本願寺新潟別院

2 被害の概要

令和 8 年 2 月 3 日の午後 10 時頃、屋根に積もった雪の重みでバランスが崩れ、門が前のめりになる形で倒れた。衝撃で瓦が落下、垂木が損傷した（詳細な被害状況は調査中）。現在、修復を念頭に所有者と協議中である。



▲倒壊前（平成 30 年 3 月撮影）



▲倒壊後①（令和 8 年 2 月 4 日撮影）



▲倒壊後②（令和 8 年 2 月 27 日撮影）



▲倒壊後③（令和 8 年 2 月 27 日撮影）

市指定文化財「中永の大ケヤキ」の被害状況について

1 文化財の概要

種別：天然記念物

所在場所：長岡市中永（三島地域）

指定年月日：昭和47年11月10日

所有者：中永集落（代表 中永区長）

2 被害の概要

令和8年2月2日頃の大雪により、枯死していた幹に亀裂が入り倒壊した。ケヤキの生育に対する影響はほとんどないと見られる。

現在、積雪のため立ち入りは不可。地域住民へ状況を周知した。



▲2012年5月の状況



▲2026年2月の状況



▲倒壊状況