

## (1) 施設の老朽化等の状況

施設名	延べ床面積	建築年	経過年数 (H18.4現在)	経過年数 (10年後)	耐用年数 税法(減価償却)
柳原分庁舎 (中央公民館) (科学博物館)	約5,000 m <sup>2</sup>	S31	50	60	50
青少年文化センター	約1,800 m <sup>2</sup>	S44	36	46	50
勤労青少年ホーム	約700 m <sup>2</sup>	S39	41	51	50
幸町分室	約2,700 m <sup>2</sup>	S42	39	49	50

※いずれも旧耐震基準施行（昭和 46 年 1 月）以前に建設された建物である。

〔参考写真〕 ※中越地震の際に崩れおちた天井や壁の状況（柳原分庁舎）



## (2) 施設を利用する市民の声（中央公民館利用者アンケートによる）

- ・ 駐車場が少ない。
- ・ 定期的に教室等を確保しにくい。
- ・ 希望する規模の教室等がとれないことがある。