

小国現地雪害対策本部会議資料

年月日	小国支所		しづみ工房		法末	被害等	対策等
	降雪	積雪	降雪	積雪	積雪		
12月中	138		167				
1月01日	1	58	6	65	114		
1月02日	5	60	5	59	112		
1月03日	0	58	0	55	110		
1月04日	5	58	2	56	107		
1月05日	0	52	3	55	125		
1月06日	8	58	10	65	139		
1月07日	10	65	13	73	142		
1月08日	42	105	47	120	184		
1月09日	3	90	13	118	166		
1月10日	23	105	35	140	192		
1月11日	47	126	61	157	225		
1月12日	2	120	2	135	202		
1月13日	6	113	10	137	206		
1月14日	25	130	28	163	217		
1月15日	12	138	26	163	229		
1月16日	44	170	53	190	254		
1月17日	19	155	20	170	245		
1月18日	3	146	3	168	241		
1月19日	16	146	16	170	279		
1月20日	32	170	36	191	317		現地雪害警戒本部設置(14時)
1月21日	11	170	21	202	314		
1月22日	18	180	16	210	314	①法末 家屋倒壊(時間不明)木造2階建て空家(写真なし)	被害の丸数字は把握順
1月23日	23	200	32	230	343	⑦法坂 旧葉タバコ乾燥場(時間不明)鉄骨平屋建て 屋根波鉄板の潰れ	
1月24日	14	195	15	225	332		
1月25日	7	195	15	223	327		
1月26日	23	212	23	233	338	②武石地内小国450号線クリーンセンター連絡道路 雪崩のため通行止め(午前11時頃)当日16時半撤去完了 周辺の雪庇は28日に除去完了	
1月27日	37	240	46	258	370	④相野原 家屋倒壊(13時半)木造2階建て空家 ③山野田 家屋倒壊(14時)木造2階建て空家	災害救助法適用 現地雪害対策本部設置(13時半)
1月28日	18	235	24	258	370	⑤七日町 車庫損壊(未明)鉄骨造平屋建て 鉄骨連結ボルトの破断 乗用車2台も損傷 ⑥七日町 家屋損傷(時間不明)木造2階建て 1階下屋の垂木の損傷L=5.0m	
1月29日	17	235	29	260	366		土日連絡・パトロール体制
1月30日	22	248	25	268	387	⑧武石地内国道291号 雪崩のため通行止め(午後9時頃)当日午後10時20分撤去完了し規制解除	土日連絡・パトロール体制
1月31日	19	255	53	285	397		民生委員打ち合わせ会議 建設業振興会打ち合わせ会議

小国現地雪害対策本部会議資料

年月日	小国支所		しづみ工房		法末	被害等	対策等
	降雪	積雪	降雪	積雪	積雪		
2月01日	18	252	25	298	408		
2月02日	0	230	1	275	386		
2月03日	0	222	0	260	372	なだれ注意看板設置	
2月04日	0	215	0	250	358	なだれ注意看板設置	
2月05日	0	207	0	240	349		
2月06日	0	200	0	230	333		
2月07日	0	192	0	220	318		
2月08日	0	186	0	215	309		
2月09日	0	185	0	212	303		
2月10日	1	180	1	208	301	⑨大貝 空家倒壊(午後2時半)木造2階建て 空家	
2月11日	7	187	19	220	307		
2月12日	0	185	2	215	301		
2月13日	9	192	13	220	317		
2月14日	3	194	22	236	325	⑩千谷沢 龍光院本堂裏被害	
2月15日	6	195	11	227	330		
2月16日	7	195	5	220	332		
2月17日	0	190	0	218	323		
2月18日	0	186	0	213	306		
2月19日	0	185	3	215	303		
2月20日	0	183	0	213	297		
2月21日	0	180	0	208	292		
2月22日	0	177	0	202	289		
2月23日	0	174	0	199	284		
2月24日	0	171	0	195	279		
2月25日	0	167	0	191	269		
2月26日	0	165	2	192	282		
2月27日	0	165	0	190	268		
2月28日	0	161	0	185	262	⑪相野原 家屋倒壊確認(木造2階建て)空家 倒壊は25~27日の間と思われる。	9時をもって警戒体制に移行

701 255 959 298 ←降雪は累計(ただし2/28までの累計)、積雪は最大値を表示